


윈도우10에서 인증되지 않는 USB드라이버 설치 방법은 아래와 같습니다.

1단계:

윈도우10에서 설정 화면으로 이동합니다.


(윈도우키+i 또는 윈도우 버튼을 클릭하고 설정 버튼을 클릭합니다.)



위 윈도우창에서 "업데이트 및 보안"을 클릭합니다.

2단계:


아래 화면이 나오면 왼쪽 "복구"을 선택합니다.



"지금 다시 시작"을 클릭합니다.


3단계:

윈도우10이 재시작하면서 아래와 같은 화면이 표시됩니다.




"문제 해결" 버튼을 클릭합니다.

4단계:




"고급 옵션" 버튼을 클릭합니다.

5 단계:




“시작 설정” 버튼을 클릭합니다.

6단계:



“다시 시작” 버튼을 클릭합니다.

7단계:




위 화면에서는 숫자 7키 또는 F7키를 누릅니다.

그러면 아래와 그림과 같이 윈도우가 부팅합니다.









8단계:

윈도우가 부팅되었다면 윈도우버튼 아이콘()을 우클릭하여 장치관리자를 실행합니다.



위 장치관리자 화면에서 "기타 장치 - 알 수 없는 장치" 우클릭합니다.


9단계:






10단계:

USB 드라이버가 저장된 폴더 위치를 확인하십시오.





“찾아보기” 버튼을 누르면 폴더 위치를 선택할 수 있습니다.



11단계:


위 10단계에서 USB드라이브를 찾았다면 아래 그림 처럼 설치를 시작합니다.



“이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다(I).”을 클릭합니다.

12단계:

설치가 완료되면 아래와 같은 화면이 나타납니다.



“닫기” 버튼을 클릭하면 USB드라이버 설치를 종료합니다.

확인:

장치 관리자를 실행하여 아래와 같이 USB 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.

